


NOTA INFORMATIVA ANTE DEFICIENCIAS SUMINISTRO DE AGUA

12/07/25

RECUPERADOS CAUDALES Y PRESIONES EN LA ZONA

Tras adoptar las medidas de regulación de caudales estos últimos días y añadir el pozo 4 a la captación de agua tras haber conseguido la autorización de aumento de contratación de potencia, los niveles de las balsas se están recuperando y deben de haberse estabilizado las presiones y caudales en toda la zona de riego.



Se seguirán emitiendo notas informativas y actualizaciones del estado a través del apartado Noticias de la página web (www.crpalmeral.es).

Desde la Junta de Gobierno hacemos un **llamamiento al riego eficiente y racionalizado**. Es imperativo que seamos conscientes de la realidad y que con nuestras acciones diarias evitemos que se tengan que adoptar medidas restrictivas del riego.

**Consejos...
para un riego inteligente**

**Mantén tu sistema de riego en buen estado
y
No riegues en exceso**

- ✓ **Revisa periódicamente las tuberías y conexiones:**
 - Busca fugas y repara cualquier problema a tiempo.
- ✓ **Limpia los emisores de riego:**
 - Los goteros y aspersores pueden obstruirse con el tiempo, reduciendo la eficiencia del riego.
- ✓ **Asegúrate de que el sistema de filtración esté funcionando correctamente:**
 - Esto evitará que partículas de suciedad obstruyan los emisores.
- ✓ **No riegues en exceso y presta atención a la predicción del tiempo.**